

43°0'0"W

42°0'0"W

15°0'0"S


15°0'0"S



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO PARDO - UPGRH PA1

## QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009



16°0'0"S

16°0'0"S

### Legenda

• SEDES\_MG selection


### CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta

### ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- ~ Sem Estação de Amostragem
- ~ Excelente  $90 < IQA \leq 100$
- ~ Bom  $70 < IQA \leq 90$
- ~ Médio  $50 < IQA \leq 70$
- ~ Ruim  $25 < IQA \leq 50$
- ~ Muito Ruim  $00 < IQA \leq 25$
- ~ Rio Mosquito

### LOCALIZAÇÃO



1:1.000.000



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69  
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2009 - IGAM - CETEC  
Execução: Projeto Águas de Minas

43°0'0"W

42°0'0"W