

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRH SF2

SUB-BACIA DO RIO PARÁ

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011



19°0'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

21°0'0"S

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS



- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente $90 < IQA \leq 100$
- Bom $70 < IQA \leq 90$
- Médio $50 < IQA \leq 70$
- Ruim $25 < IQA \leq 50$
- Muito Ruim $00 < IQA \leq 25$

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2011 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEIRH

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W