

48°0'0"W

46°48'0"W

45°36'0"W

44°24'0"W

43°12'0"W

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRHs SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

14°24'0"S

15°36'0"S

16°48'0"S

18°0'0"S

14°24'0"S

15°36'0"S

16°48'0"S

18°0'0"S

● Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS


- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA



- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Coleta Não Realizada

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Afluentes do Rio Verde Grande
- Rio Paracatu
- Rio Urucuia
- Rios Jequitai e Pacui
- Rios Pandeiros e Calindó



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2011 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/GEIRH



48°0'0"W

46°48'0"W

45°36'0"W

44°24'0"W

43°12'0"W