

43°0'0"W

42°0'0"W

# BACIA DO RIO PARDO - UPGRH PA1

## QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

15°0'0"S

15°0'0"S



16°0'0"S

16°0'0"S

- Sede Municipal

**CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS**

- Baixa
- Média
- Alta


**ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA**

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25


**UNIDADES DE PLANEJAMENTO**

- Rio Pardo

### LOCALIZAÇÃO



1:1.000.000



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2013 - IGAM - CETEC  
Execução: Projeto Águas de Minas/GEMOH  
Elaboração Cartográfica: IGAM/2013

43°0'0"W

42°0'0"W