

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO UPGRH SF2 - RIO PARÁ QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013

- Sede Municipal

**CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS**

- Baixa
- Média
- Alta
- Coleta Não Realizada
- Classe Especial

**ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA**

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
- IQA Não Calculado
- Coleta Não Realizada

**UNIDADES DE PLANEJAMENTO**

- UNIDADES DE PLANEJAMENTO

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S


20°20'0"S

20°40'0"S

1:830.000



Localização



SF2

Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69  
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2013 - IGAM - CETEC  
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEMOH  
Elaboração Cartográfica: IGAM/2013

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W