
BACIA DO RIO DAS VELHAS - REDE DIRIGIDA DA BACIA DO RIBEIRÃO DA PAMPULHA
Qualidade das Águas Superficiais - Primeiro Trimestre de 2012
44°5'0"W
44°0'0"W
43°55'0"W
19°5'0"S
19°10'0"S
N
Legenda
CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS
Baixa
Média
Alta
Coleta Não Realizada
ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
Sem Estação de Amostragem
EXCELENTE 90 < IQA ≤ 100
Bom 70 < IQA ≤ 90
Médio 50 < IQA ≤ 70
Ruim 25 < IQA ≤ 50
Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
Coleta Não Realizada
Bacia do Ribeirão da Pampulha
Córrego do Bebo
Ribeirão Pampulha
Lagoa da Pampulha
Ribeirão Onça
Ribeirão do Isidoro
Córrego do Cafezal
Córrego Água Funda
Córrego Sarandi
Córrego Ressaca
Córrego Olhos D'Água
Córrego Sem Nome
Córrego Sem Nome
Córrego Sem Nome
PV155
PV140
PV125
PV145
PV130
PV135
PV160
PV165
PV155
PV150
PV220
PV195
PV070
PV075
PV060
PV055
PV050
PV085
PV200
PV205
PV090
PV095
PV210
PV040
PV045
PV030
PV020
1:30.000
0 1 2 3 4 Km
Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: Bases Digitais Municipais, IGAM - 2010
Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1998
Dados de qualidade das águas: 2012 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas
LOCALIZAÇÃO
40°0'W
42°0'W
18°0'S
20°0'S
44°0'W
46°0'W