

44°5'0"W

44°0'0"W

43°55'0"W

BACIA DO RIO DAS VELHAS - REDE DIRIGIDA DA BACIA DO RIBEIRÃO DA PAMPULHA

Qualidade das Águas Superficiais - Terceiro Trimestre de 2012




Legenda

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- BAIXA
- MÉDIA
- ALTA
- Coleta Não Realizada

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente $90 < IQA \leq 100$
- Bom $70 < IQA \leq 90$
- Médio $50 < IQA \leq 70$
- Ruim $25 < IQA \leq 50$
- Muito Ruim $00 < IQA \leq 25$
- IQA Não Calculado*
- Estação nova - Média não calculada**
- Coleta Não Realizada
- Bacia do Ribeirão da Pampulha




1:90.000

0 1 2 3 4 Km

Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69

Fonte: Bases Digitais Ottocodificadas, IGAM - 2010
-Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2012 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

LOCALIZAÇÃO



44°5'0"W

44°0'0"W

43°55'0"W

19°50'0"S

19°50'0"S

19°55'0"S

19°55'0"S