

BACIA DO RIO DAS VELHAS - REDE DIRIGIDA DA BACIA DO RIBEIRÃO PAMPULHA
ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
3º Trimestre de 2018

19°50'0"S

19°50'0"S

44°5'0"W

44°0'0"W

43°55'0"W

19°55'0"S


19°55'0"S

44°5'0"W


44°0'0"W

43°55'0"W

LOCALIZAÇÃO



Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SIRGAS 2000
 Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2018- IGAM
 Execução: IGAM/2018



ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Excelente
- Bom
- Médio
- Ruim
- Muito Ruim
- Coleta Não Realizada
- ~ Hidrografia
- ~ Bacia do Ribeirão Pampulha